■通信トラブル例
ごみが直前にあるとその後正しいシーケンスで通信しても ST7032 は通信に失敗します。参考になさってください。



↓これだとちゃんと動作します。



Copyright © 2009 Strawberry Linux Co.,Ltd. 無断転載・引用を禁止します。
株式会社ストロベリー・リナックス　２００９年９月４日　第１版