# LTC3558 搭載 LiPo 充電+2ch 出力 DC-DC コンバータモジュール



リニアテクノロジー LTC3558 搭載

#### ■特徴

- ・LiPo 充電回路と DC-DC コンバータを1つのモジュールにしました。
- ・リニアテクノロジー LTC3558 を搭載した、世界最小の充電回路&2ch DC-DC コンバータです。
  - ・3.3V 駆動システムを簡単に LiPo 電池駆動にすることができ、充電も一緒に行えます。
  - ・バッテリー駆動回路の製作に最適です。
  - ・3.3V 出力と 1.8V 出力は独立しています。
  - ・充電電流 80mA/450mA 切り替え式
  - ・独自の設計により超小型のサイズに収まっています。

# ■仕様

◆充電部	
充電タイプ	リニアチャージャ(CVCC 制御)
対応バッテリー	リチウムイオン・リチウムポリマ充電池
充電電流	80mA/450mA 切り替え式(HPWR ピンによる)
	最大充電電流 950mA まで設定可能
充電終止電圧	4.2V
電源電圧	5.0V(4.3V~5.5V) マイクロ USB 端子
安全回路	電圧監視、サーミスタ、タイマー
付加機能	充電中表示 LED,充電停止ピン
◆DC-DC コンバータ部	
出力チャンネル	2ch(VOUT1 と VOUT2)
付加機能	バーストモード(低消費電力モード)
●VOUT1	
変換方式	Buck コンバータ(降圧コンバータ)
出力電圧	1.8V 固定(1.755V~1.845V)
最大負荷電流	400mA
効率	80%程度
ON/OFF 機能	あり
●VOUT2	
変換方式	Buck-Boost コンバータ(昇降圧コンバータ)
出力電圧	3.3V 固定 (3.18V~3.35V)
最大負荷電流	400mA
ON/OFF 機能	あり
効率	80%~90%程度
アイソレート	入出力間はアイソレート(絶縁)されません
サイズ	約 18x21mm ※USB コネクタ含まず
内容品	基板×1枚

※製作・使用にあたり巻末の使用上の注意をよく読んでいただき、わからない用語がある場合はお使いにならないでください。

# ■ピン配置 (■になっているパッドが GND の1番ピンです)

用途	名称	ピン番号
VOUT1 1.8V ON/OFF	EN1	1
VOUT2 3.3V ON/OFF	EN2	2
充電モード設定	HPWR	3
充電電流設定	PROG	4
充電中表示	~CHRG	5
DC-DC 動作モード	MODE	6
5V 電源(VBUS)	VCC	7
電源グランド	GND	8

OJi Car
CHARGE O
CHARGE O O

ピン番号	名称	用途
16	GND	グランド
15	NTC	サーミスタ端子
14	SUSP	充電 ON/OFF 切り替え
13	VOUT2	DC-DC コンバータ出力(3.3V)
12	GND	出力グランド
11	VOUT1	DC-DC コンバータ出力(1.8V)
10	BATin	DC-DC コンバータ入力
9	BATout	LiPo 電池端子(+)

バッテリー接続端子 (グランド・マイナス端子) [-] [+] GND BATout

バッテリー接続端子 (9 番の BATout と基板内でつながっています)

<sup>※</sup>この製品にバッテリー、配線材料、USB ケーブルは含まれません。

<sup>※</sup>ピン間隔はすべて 2.54mm です。穴径は 1.0mm


<sup>※</sup>すべての GND 及びマイクロ USB のシールドは基板内でつながっています。

### ■ブロック図

このブロック図は当社モジュール全体のもので付加回路があるのと、表記を簡単にしているところがあり、リニアテクノロジーの LTC3558 のブロック図とは異なります。充電電流は PROG ピンと HPWR ピンで決定されます。

## LTC3558モジュールブロック図

オレンジ枠内のこのモジュールです。枠外の部品は含まれません。



#### ■端子の解説(上記ブロック図とあわせてご覧ください)

# EN1

EN1 はコンバータ VOUT1 の ON/OFF 端子で VOUT1 に 対応します。EN1 を H にすると VOUT1 から 1.8V が出力 されます。L の場合(オープンの場合も)は OFF になり、出 力は OV になります。

#### EN2

EN2 はコンバータ VOUT2 の ON/OFF 端子で VOUT2 に 対応します。EN2 を H にすると VOUT2 から 3.3V が出力 されます。L の場合(オープンの場合も)は OFF になり、出 力は OV になります。

# ・HPWR(20%と 100%の切り替え)

充電電流をコントロールする端子です。オープンまたは L レベルで LOW 充電電流になります。これは規定の電流の 20%充電電流となります(初期状態では90mA)。H にする と 100%になります (初期状態では 450mA)。 つまり L と H では約5倍の充電電流の差があることになります。充電電 流は PROG ピンで設定します。

#### PROG

充電電流を設定する端子です。初期状態(オープン状態) では 450mA が設定されています。この端子と GND 間に抵 抗を付加することでもっと電流を増やすことができます。 1.6kΩの抵抗を付加することで約 950mA にすることがで きます。950mA が最大の充電電流です。それ以上増やすこ とはデバイスの破損につながります。実際の充電電流はこ のピンと HPWR との組み合わせで決まります。

#### ~CHRG

充電状態を示します。このピンは LED とも接続されてお

り、L(LED 点灯)で充電中、H(LED 消灯)で充電して いない、または満充電を示します。LとHを繰り返す(LED 点滅)はバッテリー異常を示します。

#### - MODE

DC-DC コンバータの動作モードを設定します。H にする とバーストモードになり、VOUT1, VOUT2 とも低消費電力 モードになります。L にすると VOUT1 はパルススキップモ ード、VOUT2 は PWM モードになります。このピンはオー プン禁止です。LがHのどちらかの論理に接続してお使い ください。

# VCC

充電電源を接続する端子です。マイクロ USB の端子から 電源を受けない場合は、この端子から充電回路を動作させ ることができます。マイクロ USB の VBUS(バスパワー)ピ ンとこのピンはつながっています。VCC の最大電圧は 5.5V です。

#### GND

電源グランドです。他に複数ある GND 端子とつながっ ています。またマイクロ USB コネクタのシールド部分とも つながっています。

## BATout

LiPo 電池を接続する端子です。LiPo 電池は BATout (+ 極へ)と GND (一極へ)を接続することになります。この 端子が充電回路の出力になります。

#### BATin

内蔵 DC-DC コンバータの電源入力です。通常は上記 BATout と接続して同じ LiPo 電池と配線することになりま す。

通常は BATout と BATin を接続して使いますが、回路のテ スト、消費電力などの診断をする上で分断できたほうがい いこともありますのでモジュール内部で BATout と BATin はつながっていません。お客様の方で BATout と BATin を 接続してください。ブロック図の緑〇印の箇所

#### VOUT1

DC-DC コンバータ出力(その1)です。その1はバック (Buck)型コンバータとなっていますので、降圧型コンバー タです。EN1 をオンにすると 1.8V(固定)が出力されます。 ユーザ回路でお使いください。最大負荷電流は 400mA で す。

#### VOUT2


DC-DC コンバータ出力(その2)です。その2はバック ブースト(Buck-Boost)型コンバータとなっており、出力電

#### - SUSP


■使い方 ※充電部と DC-DC コンバータ部は別々に説明していますが、同時(充電しながらの負荷出力)もできます。

# 圧は 3.3V(固定)、最大負荷電流は 400mA です。

#### ◆充電部



# ◆DC-DC コンバータ部



充電を一時停止する端子です。オープンあるいは GND 接続で通常動作(充電を行う)となります。H レベルにす ると充電を停止させます。

#### NTC

バッテリーの温度監視サーミスタを接続する端子です。 100kΩのサーミスタを接続して、バッテリーと密着させバ ッテリーの異常温度を検出するためのものです。サーミス タを 16 番ピンの GND との間に接続できるように設計され ています。サーミスタのB定数はデータシートを参照くだ さい。

もしサーミスタがない場合は J1 をショートすることで 温度を無視して強制的に動作させることができますが、バ ッテリーの過熱、膨張などの異常状態を検知できなくなる ので開発段階以外、目を離した状態では使用しないこと)

## ◆充電部分の使い方

- (1) 9番の BATin と 10番の BATout を接続(ショート) する。
- (2) NTC~GND に NTC(サーミスタ)を接続するか、もし くは J1 をショートする。 J1 をショートすると電池の過熱 保護は検出できません。
- (3) LiPo 電池を接続する。極性に注意
- (4) もし異状があればすぐに電池をはずす。
- (5) USB ケーブルでパソコンなどに接続する。
- (6)問題なければ赤の LED が点きっぱなしになります。 これで充電が行われている状態です。初期状態では充電電 流が 90mA になります。HPWR を VCC と接続すると 450mA になります。
- (7) CVCC 方式の充電回路で最初は定電流、その後は 4.2V の定電圧充電となります。定電圧充電が4時間経過 すると充電が完了し、LED が消えます。
- (8) 電池の電圧がほぼ 4.2V になっているはずです。

# ◆DC-DC コンバータ部分の使い方

- (1) BATin と BATout を接続(ショート)する。
- (2) EN1, EN2 を BATin (BATout でも同じ) に接続する
- (3) MODE を BATin に接続する。これでバーストモー ド(低消費電力モード)になります。MODEをGNDに接 続すると PWM モードになります。高負荷の場合は GND 接続したほうがよい。
- (4) LiPo 電池を接続する。極性に注意
- (5) VOUT1, VOUT2 から電圧が出ていることを確認す る。VOUT1=1.8V, VOUT2=3.3V
- (6) もし異状があればすぐにバッテリーをはずす。
- (7) お客さまの回路に接続してお使いください。 もちろ ん VOUT2 出力しか使わないのであれば、VOUT1 は OFF にしてかまいません。

※充電時のジャンパーや配線はそのままで DC-DC コンバ ータは動作します。

※USBで5Vが供給されていても動作します。

※長期間使用しないときはバッテリーをはずすことを推 奨します。

# ■充電の仕組み

この充電回路は CVCC の定電圧、定電流タイプのリニア充電回路です。バッテリーへは設定した電流で充電され、4.2V の電圧 で終止します。4.1~4.2V の電圧が約4時間経過すると満充電と判断されLEDが消えて充電が終わります。 また NTC 端子によるサーミスタ温度も同時にチェックされています。異常温度を検知した場合も充電をストップします。

#### ■補足説明

#### **♦**HPWR

このピンは充電の電流をコントロールします。H にすると高電流モードになり約 450mA で充電します。L の場合は 80mA の充電電流になります。標準的な USB 接続では 500mA 流すことができますので、高電流モードの充電で通常は問題ありません。小規模の電源であれば 80mA の電流で充電することもできます。いずれの場合でもこの電流値は最大値であり、バッテリーが充電されて満充電に近くなれば、電流は徐々に減っていき、最終的には充電電流は流れなくなります。

# **♦**NTC

このピンはバッテリーの温度監視を行うためのサーミスタを接続する端子です。NTC 端子と隣の GND 端子にサーミスタを接続します。サーミスタはバッテリーに密着させてバッテリーの温度を計測できるようにします。LTC3558 はサーミスタを接続しないと充電されないように設計されておりますが、試作やテストのためサーミスタがなくても充電できるようにすることが可能です。J1 の端子をショートすると NTC を接続しなくても充電が行われます。製品に組み込む場合は J1 をショートせず必ずサーミスタを接続してお使いください。

#### ◆MODE

DC-DC コンバータの動作モードを設定するピンです。High でバーストモードになり、電池の消費電力を抑えることができますから LiPo 電池には最適です。その代わりリップルは多めです、Low にすると PWM モード(VOUT1 はパルススキップモード) になり無負荷消費電力が大きくなりますが、出力は安定します。負荷が大きい場合は Low にしてください。VOUT1 と VOUT2 は別々に設定することはできません。

#### **♦**VOUT1

低電圧側の DC-DC コンバータ出力です。1.8V が出力されます。この出力を ON にするには EN1 に H を入力してください。 VOUT1 は降圧コンバータになっていますので、バッテリーが 1.9V 以下になると出力も低下してしまいます。

#### **♦**VOUT2

高電圧側の DC-DC コンバータ出力です。3.3V が出力されます。この出力を ON にするには EN2 に H を入力してください。 VOUT2 の出力は昇降圧コンバータになっています。バッテリーが 3.3V 以下に低下しても出力電圧は維持されます。

#### ■使用上の注意

- ・この製品はバッテリーを充電・放電する回路を扱うため、専門的な知識が必要です。モジュールの誤配線、ハンダ付け不良、誤った運用の仕方をすると爆発、火災の原因になります。バッテリーの充電回路を理解した方がお使いになってください。事故に対しては当社、販売会社、リニアテクノロジーでは一切責任を負いかねます。
- ・入力と出力、およびバッテリーの極性を間違えないでください。一瞬でもICが破壊されてしまいます。
- ・J1 のジャンパーは一時的に使用するもので、完成品、量産を目的とした場合はサーミスタを接続し、J1 を使用しな いこと
- ・USB コネクタに強い力がかかると基板から剥離する場合があるので注意して取り扱ってください。
- ・量産を目的とした場合は十分な充電、放電のテスト、異常温度での確実な停止をするかなどの安全テストが必要です。
- ・電源電圧の最大は 5.5V までです。5.5V を超える電圧を一瞬でも加えないでください。
- ・本キットはエンジニアの方を対象にした製品です。説明書が理解できない方は使用しないでください。
- ・本モジュールを使用したことによる損害・損失については当社、販売店、リニアテクノロジーは一切補償できません。
- ・製造上の不良と認められる場合のみ、良品とお取替えいたします。それ以外の責についてはご容赦ください。

Copyright (c) 2017,2018 Strawberry Linux Co.,Ltd. 無断転載・引用を禁止します。 株式会社ストロベリー・リナックス 2017年7月3日 第1版 2018年1月8日 第2版