

# ADXL355 超低ノイズ3軸加速度センサモジュール (ディジタル出力) 2g/4g/8g



アナログデバイセズ ADXL355 搭載

#### ■特徴

- ・アナログデバイセズの超低ノイズ3軸加速度センサをモジュールにしました。
- ・ADXL355 はセラミックパッケージで最新の MEMS 技術による超低ノイズセンサです。
- ・安価な量産品より1桁以上ノイズが小さく、精密な計測が必要な慣性計測ユニット (IMU) や傾斜検知、ロボット、地震計などの産業用分野に最適です。
- ・I2C/SPI インターフェースでマイコンと直結でき扱いやすい。
- ・2g,4g,8g の測定レンジ切り替えが可能
- · 2.25V~3.6V 単一電源動作 消費電流 200 μ A
- ・14 ピン 400MIL 幅の DIP 形状で扱いやすい


#### ■仕様

センサ	ANALOG DEVICES ADXL355		
センサ軸数	3 軸(X 軸, Y 軸, Z 軸)		
出力形式	ディジタル		
インターフェース	I2C または SPI		
検出レンジ	±2.048g,±4.096g,±8.192g をソフトウェアで選択		
AD コンバータ分解能	20 ビット		
感度	256,000LSB/g ±2.048g レンジ		
	128,000LSB/g ±4.096g レンジ		
	46,000LSB/g ±8.192g レンジ		
LPF	0.977Hz~1000Hz の間でプログラマブル		
ODR	3.906Hz~4000Hz の間でプログラマブル		
温度係数	±0.01% / ℃		
ノイズ	25μg / √Hz		
電源電圧	DC2.25V~3.6V		
消費電流	動作中:200 <i>μ</i> A		
	スタンバイモード:21μΑ		
動作温度	-40~+125°C		
重量	1g		
モジュールサイズ	約 18x12.7mm		
W### # = + 1 1 # +			

※製作・使用にあたり巻末の使用上の注意をよく読んでお使いください。

# ■内容品







ピンヘッダ (14 ピン分)



ピンフレーム (14 ピン分)


※基板の外周は製造上の切断によるバリ(ガラスエポキシ基板の繊維)が出ています。これはカッターの背の部分などで擦ると簡単に キレイになります。バリで手・指を傷つけないようご注意ください。

# ■ピン配置 (通常のDIPと同じ反時計回りの配置です)

用途	名称	ピン番号	写真	ピン番号	名称	用途
グランド	GND	1		14	NC	<未接続>
ロジック電源	VDDIO	2		13	GND	グランド
MISO/アドレス設定	MISO/ASEL	3		12	DRDY	データレディ出力
CS/I2C クロック	~CS/SCL	4		11	INT2	割り込み出力2
SPI クロック	SCLK/VSSIO	5		10	INT1	割り込み出力1
MOSI/I2C データ	MOSI/SDA	6		9	VSUPPLY	電源
グランド	GND	7		8	GND	グランド

※グランドは基板内で接続されています。

※I/O 電源とセンサの電源は別になっています。単一電源でお使いになる場合は VSUPPLY, VDDIO に同じ電圧を供給してください。



#### ■使い方

電源は2箇所あり VSUPPLY~GND と VDDIO~GND に 3.3V(2.25V~3.6V)を供給します。VDDIO の電圧が I2C もしくは SPI インターフェースのロジック電圧となります。通常は VSUPPLY と VDDIO は同じ電圧で問題ありません。

#### ◆I2C 接続

I2C 接続では SCLK/VSSIO ピンは必ず GND に接続してください。MISO/ASEL ピンは I2C アドレスを設定するために使います。ASEL ピンが 1(High)で 0b101 0011(0x53)、0(Low)で 0b001 1101(0x1D)となります。通常の I2C クロックは最大 1MHzまで、ハイスピードモードにすると最大 3.4MHz まで動作させることができます。(プルアップ抵抗の選定に注意が必要)

※モジュールに I2C のプルアップ抵抗は内蔵していませんので、お客様側で必ずプルアップしてお使いください。

# ◆SPI 接続

~CS, MISO, MOSI, SCLK の 4 線をマイコンと接続します。最大クロック周波数は 10MHz です。 ※アプリケーション応じて割り込みの INT1, INT2 や、DRDY などの出力ピンも活用してください。

# ■クイックスタートガイド

デバイス ID である内部レジスタ 0x00 を読んで 0xAD が返れば通信は問題ありません。すぐにセンサの動作を確認するには、内部レジスタ 0x2D に 0x00 を書き込みます。次に内部レジスタ 0x28 に 0x0A を書き込みます。LPF が 1Hz となります。

内部レジスタ 0x08 から 3 バイト、0x0B から 3 バイト,0x0E から 3 バイトがそれぞれの X, Y, Z 軸の加速度データになっています。加速度データは 20 ビットあり MSB ビットから順に並び、3 バイト目の下位 4 ビットは Reserved となっています。

初期状態では 2g レンジ(2.048g レンジ)になっています。センサを平置きすると Z 軸は天頂を向きますので Z 軸が重力加速度の+1g を示します。0x3E 80 0x 近辺を示しているはずです。センサには FIFO や割り込みなど多彩な機能を持っていますので活用してください。

### ■使用上の注意

- ・電源極性・モジュールの向きを間違えないでください。一瞬でもICが破壊されてしまいます。
- ・本キットはエンジニアの方を対象にした製品です。本製品をお使いになるにはある程度の電気的知識を必要とします。・ 本モジュールを使用したことによる、損害・損失については一切補償できません。
- ・製造上の不良がございましたら、良品とお取替えいたします。それ以外の責についてはご容赦ください。
- ・この製品は鉛フリー・RoHS 適合品です。MADE IN JAPAN

Copyright (c) 2017 Strawberry Linux Co.,Ltd. 無断転載を禁止します 株式会社ストロベリー・リナックス 2017年4月1日 第1版